


Vannkilde: Sandungen

Beliggenhet: I skogsområde på vestsiden av Hurumlandet
Inntaksledning, dybde: 28 meter

Vannbehandling: Siling, UV, Vannglass

Prøvepunkter på nettet:



Oversikt over rutineprøver på nettet i 2020:

Parameter	Grense	Utførte	Avvik	Middel	Median	Maks	Min
01-Farge	20	111	1	12,162	12	36	6
04-Turbiditet	1	111	1	0,273	0,21	6,5	0,1
05-Clostridium perfringens	0	16	2	0,125	0	1	0
06-E.coli	0	112	0	0	0	0	0
07-Intestinale enterokokker	0	16	0	0	0	0	0
08-Kimfall 22°C	100	112	1	8,063	2	110	0
09-Koliforme bakterier 37°C	0	112	4	0,063	0	4	0
19-Ammonium	0,5	15	0	0,008	0,005	0,022	0,005
31-Jern	0,2	12	0	0,02	0,014	0,044	0,0077
35-Konduktivitet	250	15	0	3,449	3,48	3,6	3,22
39-Mangan	0,05	12	0	0,005	0,0046	0,0096	0,0021
42-Nitrat (NO3-N)	50	12	0	0,372	0,375	0,4	0,34
43-Nitritt (NO2-N)	0,5	12	0	0,002	0,002	0,002	0,002
44-pH, surhetsgrad	6,5-9,5	111	2	7,51	7,4	9,1	6,2
53-Totalt organisk karbon (TOC)	5	15	0	3,113	3,2	3,4	2,3
Alkalitet		15	0	0,12	0,12	0,15	0,09
Kalsium (Ca)		12	0	1,775	1,8	1,9	1,5
Lukt/Smak		15	0	0	0	0	0