

Modum kommunale vannverk


Vannkilde: Damtjern/Midttjern og Urdvann

Beliggenhet: I Finnemarka ovenfor Geithus

Inntaksledning, dybde: 20 meter

Vannbehandling: Siling, Klor

Prøvepunkter på nettet:



Oversikt over rutineprøver på nettet i 2020:

Parameter	Grense	Utførte	Avvik	Middel	Median	Maks	Min
01-Farge	20	152	0	10,388	10	15	7
04-Turbiditet	1	152	2	0,278	0,23	4,5	0,1
05-Clostridium perfringens	0	11	0	0	0	0	0
06-E.coli Colilert	0	86	1	0,012	0	1	0
07-Intestinale enterokokker	0	84	0	0	0	0	0
08-Kimtall 22°C	100	153	6	17,399	4	300	0
18-Aluminium	0,2	6	0	0,05	0,054	0,062	0,026
19-Ammonium	0,5	17	0	0,007	0,005	0,02	0,005
24-Bly	10	6	0	2,62	0,58	8,4	0,41
28-Fluorid	1,5	6	0	0,223	0,21	0,29	0,2
31-Jern	0,2	7	0	0,031	0,026	0,058	0,018
32-Kadmium	5	6	0	0,016	0,017	0,022	0,01
34-Klorid	250	6	0	1,4	1,4	1,5	1,3
36-Kopper	2	6	0	0,393	0,195	1,5	0,012
37-Krom	50	6	0	0,056	0,057	0,071	0,025
38-Kvikksølv	1	6	0	0,001	0,0005	0,0005	0,0005
39-Mangan	0,05	6	0	0,005	0,00485	0,0076	0,0035
41-Nikkel	20	6	0	1,177	0,59	2,8	0,2
42-Nitrat (NO3-N)	50	7	0	0,085	0,092	0,1	0,044
43-Nitritt (NO2-N)	0,5	7	0	0,006	0,002	0,028	0,002
44-pH, surhetsgrad	6,5-9,5	84	0	6,908	6,9	7,3	6,7
50-Sulfat	250	6	0	3,61	2,84	7,4	2,81
53-Totalt organisk karbon (TOC)	5	6	0	2,983	3,1	3,2	2,4
Antimon (Sb) ICP-MS		6	0	0,047	0,0425	0,068	0,037
Kalsium		1	0	5,3	5,3	5,3	5,3
Lukt/smak		11	0	0	0	0	0
Magnesium		1	0	0,41	0,41	0,41	0,41
Natrium (Na), direkte		6	0	1,45	1,5	1,6	1,2
09-Koliforme bakterier Colilert	0	153	9	0,118	0	5	0
35-Konduktivitet		11	0	3,79	3,81	3,97	3,64