

Vannkilde: Blindevann

Beliggenhet: I skogsområde i Røysjømarka, mellom Drammen/Skoger og Sande/Svelvik

Inntaksledning, dybde: 22 meter

Vannbehandling: Siling, UV, Marmorfilter

Prøvepunkter på nettet: (Sande og Svelvik)



Svelvik. Oversikt over rutineprøver på nettet i 2020:

Parameter	Grense	Utførte	Avvik	Middel	Median	Maks	Min
01-Farge	20	16	2	18.5	18	21	16
04-Turbiditet	1	145	0	0.114	0.1	0.87	0.1
05-Clostridium perfringens	0	16	0	0	0	0	0
06-E.coli Colilert	0	145	0	0	0	0	0
07-Intestinale enterokokker	0	145	1	0.007	0	1	0
08-Kimtall 22°C	100	145	0	3.931	2	30	0
18-Aluminium	0.2	16	0	0.121	0.12	0.13	0.11
24-Bly	10	16	0	0.113	0.125	0.22	0.037
31-Jern	0.2	147	0	0.021	0.02	0.041	0.0098
32-Kadmium	5	16	0	0.015	0.0155	0.019	0.009
36-Kopper	2	16	0	0.009	0.0081	0.015	0.0044
39-Mangan	0.05	145	0	0.002	0.0015	0.0046	0.00048
41-Nikkel	20	16	0	0.165	0.15	0.31	0.068
44-pH, surhetsgrad	6,5-9.5	68	0	8.091	8.1	8.3	7.9
53-Totalt organisk karbon (TOC)	5	16	0	4.119	4,15	4.6	3.6
Alkalitet		24	0	0.793	0.78	0.89	0.72
Antimon (Sb) ICP-MS		16	0	0.07	0.069	0.086	0.06
Kalsium		16	0	15.625	15.5	17	14
Lukt/smak		145	0	0	0	0	0
Silisium		16	0	2.106	2,15	2.3	1.8
09-Koliforme bakterier Colilert	0	145	6	0.076	0	4	0
35-Konduktivitet		16	0	9.699	9,64	10,50	8,73